


【ハンディースチームガン タンク上部 空気穴】



この部分(白丸部分)が埃等で塞がっていると、タンク内が真空になり水が上手く吸い上がりません。

綿棒で拭き取るか、エアーで吹き飛ばす等して清掃をしてください。